


## V1.10 Update para Elna 9900

Nota : Eviten otros archivos en la tarjeta ATA o USB, ello provocaría un retraso de una hora o más para « volver a crear » el programa.

Después de haber descargado la V1.10 en la tarjeta ATA o USB, conectarlo en la ranura de la tarjeta o puerto USB de la unidad RCS.

Pulsen y **mantengan el botón de trazado**  y **el botón de ajuste lento izquierdo**  en la unidad RCS al mismo tiempo. Conecten el interruptor para encender.


Continúen pulsando los dos botones. Algunos segundos más tarde, la pantalla quedará azul y aparecerá una raya negra y verde en el lado izquierdo que se irá desplazando hacia la derecha ; en ese momento, suelten los dos botones.



El botón Start/Stop se pondrá rojo → tratamiento de la información (~10 minutos)

Nota : No apagar el aparato, ni quitar la Tarjeta ATA o USB

Después de ello, la raya negra y verde se encontrará a la derecha ; la pantalla se pondrá azul oscuro y aparecerá la palabra « Finish ».



El botón Start/Stop se pondrá verde → Preparado

Apagar el interruptor; quitar la tarjeta ATA o USB de la unidad RCS. Ahora pueden encender de nuevo su aparato, la pantalla anunciará V1.10.